

Il 5 gennaio 2024, il volo 1282 della compagnia Alaska Airlines in partenza da Portland è incappato in un serio inconveniente: un pannello di sicurezza si è staccato dall'aeromobile a circa sei minuti dopo il decollo, costringendo il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza. Poiché l'evento è avvenuto a bassa quota, si è fortunatamente evitata una situazione catastrofica. L'intensità della decompressione è stata contenuta e non ha causato danni significativi. Un adolescente si è visto risucchiare via la maglietta e sua madre ha vissuto attimi di profondo stress, tuttavia i passeggeri so...

Questo è un articolo di approfondimento riservato ai nostri abbonati. Scegli l'abbonamento che preferisci (al costo di un caffè la settimana) e prosegui con la lettura dell'articolo.

Se sei già abbonato effettua l'accesso qui sotto o utilizza il pulsante "accedi" in alto a destra.

ABBONATI / SOSTIENI

L'Indipendente non ha alcuna pubblicità né riceve alcun contributo pubblico. E nemmeno alcun contatto con partiti politici. **Esiste solo grazie ai suoi abbonati.** Solo così possiamo garantire ai nostri lettori un'informazione veramente libera, imparziale ma soprattutto senza padroni.

Grazie se vorrai aiutarci in questo progetto ambizioso.

Username

Password

Ricordami

Accedi

[Password dimenticata](#)